

Connect

AUTOMATION

MEJA KERJA



SURABAYA

Jl. Rungkut Industri III/37
Surabaya 60293
Indonesia
T : 031 99858624

JABODETABEK

Kawasan Industri Jababeka Tahap 1
Jl. Jababeka II D Blok C 14 L
Pasir Gombong, Cikarang Utara
Bekasi 17530
T : 021 893 5060

SEMARANG

Ruko Emerald Green Blok A 16
BSB City
Jl. RM Hadi Soebono
Sosrowardoyo
Semarang 50219
T : 024 76191933

Follow Us

@connectautomation.id

@connectautomation.id

Rev. 1.4 INA

www.connectautomation.co.id



ISO 9001:2015

Certificate Number : QCSMPL/INT/Q/A/0478-R

CATATAN

Company Policies :



INTEGRITY
POLICY



QUALITY
POLICY



HEALTH, SAFETY
AND ENVIRONMENT
POLICY



SUSTAINABILITY
POLICY

Connect Automation
Standar Meja Kerja
Ver 1.4 INA

Semua teks, representasi, ilustrasi dan gambar termasuk sistem panduan adalah kekayaan intelektual dari Connect Automation, PT. Environeer.

Dilarang memproduksi ulang bagian brosur atau dikirim dalam bentuk apa pun secara elektronik, mekanik, fotokopi atau sebaliknya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari pihak PT. Environeer.


Semua data teknis dapat berubah sewaktu-waktu menurut pembaruan teknis terbaru.

Scan untuk
Mengunjungi
Website Kami :

LEMBAR DESAIN MEJA KERJA

Customer : _____ Kontak Nama : _____ Telpon : _____
 Nama Proyek : _____ Jumlah Kebutuhan : _____ Jumlah Kebutuhan Kedepan : _____

1. Panjang Meja Kerja (L) _____ mm
2. Lebar Meja Kerja (W) _____ mm
3. Tinggi Meja Kerja (H) _____ mm
4. Tinggi Meja pada Meja Kerja (HT) _____ mm
5. Lebar Support Lampu (WLB) _____ mm
6. Jarak Support Bawah dan Lantai (BG) _____ mm
- Panjang _____ mm x lebar _____ mm x kedalaman _____ mm



7. Dimensi Barang : _____ mm
8. Berat Barang _____ kg
9. Beban Total Maksimal pada Meja Kerja _____ kg

10. Tipe Rangka Profile Meja Kerja:
 3030 4040 L 4040

11. Posisi Bekerja :

- Berdiri Duduk

12. Fungsi Meja Kerja :

- Perakitan mekanik
- Perakitan papan sirkuit
- Uji Coba Inspeksi
- Perbaikan kerja Pengemasan
- Desain / Perancangan Pekerjaan potong
- Lainnya : _____

14. Adakah area atau faktor lingkungan berikut ini yang berlaku?

- Ruang Stabil
- Lantai Pabrik Laboratorium
- Debu yang berlebihan Bengkel Perawatan
- Paparan sinar UV Berminyak
- Lainnya : _____ Area cuci

15. Berapa banyak produk yang akan dirakit pada Meja Kerja?

16. Seberapa sering perubahan pada barang? _____

17. Apakah Meja Kerja akan sering dipindahkan?

- Ya Tidak

18. Part dan material akan masuk Meja Kerja dari arah :

- Kiri Kanan Depan Belakang

19. Hasil perakitan akan meninggalkan Meja Kerja dari arah :

- Kiri Kanan Depan Belakang

20. Peralatan apa yang akan diletakkan berdekatan dengan Meja Kerja?

- Meja kerja lainnya Rak
- Conveyor Hoist / Derek
- Troli
- Lainnya : _____

DAFTAR ISI

Tentang Meja Kerja.....	1
Gambaran Desain Ergonomis	2
Portfolio Meja Kerja	3
Pilihan Aksesoris	6
Lembar Desain Meja Kerja	7
Catatan	8

TENTANG MEJA KERJA

Meja kerja yang dirancang dengan baik memungkinkan operator kerja untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Meja kerja yang ergonomis dapat meningkatkan kualitas kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan hasil output.

Proses kerja seperti memutar, mengangkat, membungkuk, dan menjangkau adalah semua proses yang tidak efisien dan tidak menambah produktivitas. Maka dari itu diperlukan meja kerja untuk mengoptimalkan alur kerja yang berkualitas.

MENGAPA HARUS MENGGUNAKAN MEJA KERJA?

- **Meja Kerja** Meja kerja dirancang menyesuaikan dengan postur tubuh manusia sehingga dapat meningkatkan postur tubuh yang baik serta mengurangi resiko kesehatan karena aktivitas yang menetap.
- **Workstation** memiliki serangkaian alat dan perlengkapan sehingga dapat mengoptimalkan alur kerja dan juga meningkatkan efisiensi saat bekerja. Meja kerja sendiri dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan industri itu sendiri, seperti contohnya adalah meja kerja perakitan elektrikal, meja perakitan mekanikal, meja quality control, meja PC, dan lainnya.
- **Saran pengaplikasian :**
 - Perakitan elektronik
 - Perakitan mekanis
 - Penelitian dan pengembangan
 - Pengujian dan kalibrasi
 - Meja kerja untuk perbaikan
 - Meja komputer
 - Pengemasan dan pengiriman
 - Kontrol kualitas



PILIHAN AKSESORIS

Support Frame	Lampu	Tempat Barang
Alas Meja Alumunium	Alas Meja ESD	Alas Meja Karpet
Roda	Terminal Listrik	Spring Balancer
Bracket Monitor	Pijakan Kaki	Tempat Minum
Slider	Tempat Peralatan	Tempat Dokumen

PORTOFOLIO MEJA KERJA



Electrical Station

PC Station

Assembly Station



Assembly Station

Assembly Station

Terminal Monitoring Station



Terminal Monitoring Station

HMI Station

QC Station



Assembly Station

QC Station

QC Station

PORTOFOLIO MEJA KERJA



Frame Station

QC Station

Table Station



Table Station

QC Station


Electrical Station



Monitoring Station

Rack Station

Table Station




Assembly Station

Working Station

Table

PORTOFOLIO MEJA KERJA



DESAIN ERGONOMIS MEJA KERJA

1. Ketinggian Kerja yang Benar

- Posisi lengan seorang operator harus selalu berada di bawah bahu
- Pekerjaan yang membutuhkan ketelitian : 50 mm di bawah siku
- Pekerjaan ringan : 50 - 100 mm di bawah siku
- Pekerjaan berat : 100 - 200 mm di bawah siku



2. Menyesuaikan Peralatan Kerja dengan Tugas yang Benar

- Untuk menjaga kinerja dan meningkatkan produktivitas, semua peralatan kerja di dekat meja kerja harus tepat disesuaikan ke operator dan aktivitasnya
- Kualitas kinerja dan produktivitas memerlukan sikap duduk yang benar
- Posisi yang benar dari meja, kursi, pijakan kaki dan wadah, serta posisi peralatan pembawa material, akan mengurangi pergerakan fisik



3. Benda Kerja dan Tata Letak Wadah

- Optimalkan letak wadah untuk mengurangi gerakan yang tidak diperlukan dan mempercepat seluruh proses
- Barang-barang yang berat dan / atau sering digunakan ditempatkan di wadah terdekat
- Letak wadah yang optimal berada dalam radius 400mm, jaraknya diukur dari setiap bahu



4. Area Kerja

- Area maksimal pengambilan : radius 540mm, diukur 160mm ke kiri dan kanan dari garis tengah dan tepi depan dari bagian atas pekerjaan
- Area optimal pengambilan : radius 280mm, diukur 160mm ke kiri dan kanan dari garis tengah dan tepi depan dari bagian atas pekerjaan



5. Pertimbangkan Area Pandangan

- Operator harus dapat melihat tiap benda pada area kerja tanpa memutar kepala atau mata
- Sudut pandang 15° tidak memerlukan gerakan kepala atau mata untuk mengambil barang
- Sudut pandang 35° hanya membutuhkan gerakan mata untuk mengambil barang
- Monitor komputer harus diantara 350mm dan 750mm dari mata operator



6. Mencocokkan Intensitas Cahaya dengan Pekerjaan

- Pekerjaan perakitan standar : 500 - 750 lux
- Pekerjaan rumit (mis. perakitan listrik) : 1000 - 1500 lux
- Pekerjaan yang membutuhkan ketelitian : 1500 - 2000 lux

